

912-1124

## INFORME TÉCNICO No. CONTROL Y SEGUIMIENTO

18 JUN 2015

1. Asunto: Verificación y cumplimiento X Evaluación de informació		Evaluación descargos						
Valoración Sanción Seguimiento Licencia Ambient		Otro, Cuál?						
2. Radicado y Fecha: Informe Técnico 112-1636 de 27 d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>						
J. J	•	MI COPI CODUM QÜEJA <u>X.</u> .						
7. Proyecto, Obra o Actividad: Sistema de tratamiento de		1						
8. Nombre del Predio: NA	9. Folio de Matrícula	Inmobiliaria (FMI): NA						
10. Localización exacta donde se presenta el asunto:								
	• • • • • •							
Se llega al aeropuerto, se dirige hacia el sector de carga, ántes	de entrar a la terminal de car	ga se desvía a la izquierda y se						
entra por la carretera que conduce a la casa de antenas del aer	opuerto, donde se termina el	pavimento, preguntar por María						
del Socorro Castaño.								
		* (						
11. Coordenadas del Predio tomadas con GPS:	X: 850.535,13 Y:1' 1	75.227.00 Z: 2156						
	Plancha: N.A . Escala	a: N.A						
12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código: Subcu	uenca Chachafruto / 23080112	2005`						
13. Nombre del presunto infractor: \ Maria del Socorro e hijo	os							
14. C.C ó NIT del GC 21' 960,963: 15. Direcció	n y teléfono Tel. 5360388	3						
presunto infractor: del pres	unto infractor:							
16. Nombre del interesado d' del titular del permiso, licencia o a	utorización: CORNARE							
17. C.C o NIT del \$890.985.138-3 18, Direcció	n y teléfono Tel 546 16 1	16						
interesado: \del inter	esado:	Chachafruto/ 050161502030  COPHA_ COVIMI_ COPI_ CODUM_ QUEJA X.  ales. \ Olio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): NA  I terminal de carga se desvía a la izquierda y se de se termina el pavimento, preguntar por María  A Escala: N.A  fruto / 23080112005  D Tel. 5360388  CORNARE D Tel. 546 16 16  Cionado con otros Expediente: NA  A)  Teléfono En Calidad de 5360388  Presunta infractora.  5461616 Técnica Cornare						
19. Expediente No: <b>056150317882</b>	20. Relacionado con otro	s Expediente: NA						
21. Fecha de la visita o elaboración de informe: 10 de junio d	e 2015 ( visita)							
22. Personas que participanten la visita:								
Nombre y Apellido Cédula	- Teléfono	En Calidad de						
Maria del Socorro Castaño 21' 960.963.	5360388	Presunta infractora.						
Maritza Sánchez Arias 1035913706	5461616	Técnica Cornare						
23. OBJETO:								
		4.4						
Realizar visita de control y seguimiento con el fin de verificar el c	cumplimiento de las recomend	aciones emitidas por parte de la						
corporación en el informe téchico con radicado 112-1636 del 27		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
24. ANTECEDENTES:								

- Queja ambiental con radicado de Cornare SCQ-131-0708-2013 de 07 de octubre de 2013, mediante la cual se denuncia afectación ambiental por vertimiento de aguas negras (residuales), al predio aledaño, que es propiedad del aeropuerto y esto está causando malos olores y diferentes plagas y cerca a estos vertimientos hay un nacimiento de aguas.
- Informe técnico 112 1167 del 21 de octubre de 2013 que atiende queja ambiental y concluye lo siguiente:
  - Parte del predio del señor Bernardo Zuleta, se afecta por vertimientos de aguas residuales provenientes del pozo séptico de 4 viviendas de la familia Castaño, debido a que el sistema se encuentra colmatado.
  - Se perciben olores generados del sistema de tratamiento de aguas residuales.
  - > Para solucionar la problemática de vertimientos en el sector, es necesario implementar un sistema de tratamiento
  - Se había planteado un sistema séptico por el municipio para todo el sector, pero no se llegó a ningún arreglo con la comunidad, por lo que se les pidió sistemas individuales y se les estregó planos de cómo hacerlo.

Gesterforsegarmiechen Segarmiento Anexos. | Vigente des de: 27. nov-141. | F-CS-29N.047 | F-CS-2





- Informe técnico 112-0438 del 31 de marzo de 2014, mediante el cual se recomienda a los presuntos infractores construir un sistema de tratamiento de aguas residuales que fue recomendado por el municipio mediante planos para su construcción.
- Informe técnico 112-0529 del 24 de abril de 2014, mediante el cual se recomienda a los presuntos infractores construir un sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual fue recomendado por el municipio.
- Informe técnico 112-0958 de 8 de julio de 2014, mediante el cual se recomienda a los presuntos infractores construir un sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual fue recomendado por el municipio.
- Informe técnico 112-1636 del 27 de octubre de 2014, mediante el cual se recomienda a los presuntos infractores conectar las tuberias de las viviendas al sistema de tratamiento construido.

## 25. OBSERVACIONES:

- El día 10 de junio de 2015, se realizó visita al predio de la señora María del Socorro, y en su compañía se pudo verificar el sistema de tratamiento que fue construido para dar respuesta a los requerimientos emitidos en el informe técnico con radicado 112-1636 del 27 de octubre de 2014
- Se pudo observar la conexión de las tuberías provenientes de las casas de la señora María del Socorro y de sus hijos hacia el pozo séptico.
- En el lugar no se perciben malos olores ni se evidencian vertimientos.






Imagen 1,2. Sistema de tratamiento construido por la señora María del Socorro e hijos




Imagen 3. Conexiones provenientes desde las viviendas de la señora María del Socorro e hijo



Merificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones de Ley Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento.

ACTIVIDAD	FECHA	CUMPLIDO OBSERV			OBSERVACIONES
	CUMPLIMIENTO	SI [	NO	PARCIAL	OBSERVACIONES
Se recomienda a los presuntos infractores conectar las tuberías de las viviendas al sistema de tratamiento construido.	10 de junio de 2015	X	•		Se evidencia conexión de las tuberías desde las viviendas de la señora María del Socorro e hijos hacia el sistema de tratamiento construido.
					, .

## 26. CONCLUSIONES:

- La señora Maria del Socorro e hijos dieron solución a la problemática de vertimientos que estaban generando, la cual fue la causante la queja ambiental.
- La señora María del Socorro e hijos construyó un pozo séptico para el tratamiento de sus aguas residuales y realizó
  adecuadamente las conexiones necesarias para su correcto funcionamiento.

## 27. RECOMENDACIONES:

Remitir al área jurídica para lo de su conocimiento y competencia.

28.	AC1	TUAC	NÓIC	SIĢL	JIEN.	TE

16-06-2015

	a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas ins	truccionos on la ciquiento f	foobo:	Día	Mes	Año
	a. El funcionado de CORNARE verificara el cumplimiento de estas ins	trucciones en la siguiente i	ecna.			
	b. El señor (a): debe preser	ntarse en las Oficinas Ho	ora	Día	Mes	Año
•	en CORNARE ubicadas en / a dar versiò	por la presunta		3		
	Afectación a los Recursos Naturalés, en la siguiente fecha y hora:	- [			,	
	c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de	RNARE	E. (Si	SI	NO	

El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si SI NO no requiere actuación, se remitirá copia del informe técnico con el respectivo oficio al usuario)

29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACIÓN SIGUIENTE: ABOGADO-CLIENTE

Fecha:

30 FIRMAS

JU. FIRI	VIAS.	!!	· .		- \					
Elaboró (Técnico de CORNARE)			Revisó: (	Coordinado	or de Grupo de A	Área)	Aprobó: Dependenc	(Jefe inmediato sia o Coordinador d		de
Nombre	MARITZA SÁ ARIAS	NCHEZ	Nombre		•	1	Nombre	RUTH MARIN	A OCAMPO	P.
Firma:			Firma:		• • • •	7;	Firma:	RA name	compo	3

Gestent a seguinier Grant Seguinier Control & Seguinier to Anexos. | Vigente desde: 27, nov-140. y transparente





