

|  |   |  |  |                                      |
|--|---|--|--|--------------------------------------|
| 1. Asunto:   | Verificación y cumplimiento                       | Evaluación de información                        | Evaluación de recurso  | Evaluación descargos                 |
|  | Valoración Sanción                                | Seguimiento Licencia Ambiental                   | Control y seguimiento  | Otro, Cuál?                          |
| 2. Radicado y Fecha:   | Informe técnico 112-1099 del 17 de junio de 2015. |  |  |                                      |
| 3. Municipio y código:   | Guame (05318)                                     | 4. Vereda y Código:                              | San Isidro (50131803140)   |                                      |
| 5. Paraje o Sector:  | La porra  | 6. Nombre proyecto:                              | N.A  |                                      |
| 7. Actividad:  | Queja: X  |  |  |                                      |
| 8. Nombre del Predio:  | No suministrado                                   | 9. Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI):        | No suministrado  |                                      |
| 10. Localización exacta donde se presenta el asunto:   |   |  |  |                                      |
| Retorno 6, Autopista Medellín Bogotá, vía a vereda San Isidro, primera "Y" a la derecha, hasta el sector denominado cuatro esquinas, se toma a la derecha, hasta el primer caserío, conocido como "la porra" y se camina hasta la fuente hidrica.  |   |  |  |                                      |
| 11. Coordenadas planas   | X: 845.101  | Y: 1.187.616                                     | Z: 2454  |                                      |
| Proyección: Magna Colombia Bogotá  |   |  |  |                                      |
| 12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código: SUBC. LA MOSCA (23080114005)  |   |  |  |                                      |
| 13. Nombre del presunto infractor: ANTONIO OSSA ORTIZ  |   |  |  |                                      |
| 14. C.C o NIT del presunto infractor:  | 8.431.630   | 15. Dirección y teléfono del presunto infractor: | 321 638 30 14/ 379 76 10<br>ehv74bjuan@hotmail.com<br>Calle 48 58-10 Barrio Rosario<br>Itagúí, Antioquia |                                      |
| 16. Nombre del interesado o del titular del permiso, licencia o autorización: CORNARE  |   |  |  |                                      |
| 17. C.C o NIT del interesado:  | 890.985.138-3                                     | 18. Dirección y teléfono del interesado:         | Tel. 546 16 16   |                                      |
| 19. Expediente No: 05318.03.21760  |   | 20. Relacionado con otros Expediente: N.A        |  |                                      |
| 21. Fecha de la visita: 18 de agosto de 2015 (fecha de visita).  |   |  |  |                                      |
| 22. Personas que participan en la visita:  |   |  |  |                                      |
| Nombre y Apellido  |   | Cédula   | Teléfono   | En Calidad de                        |
| ANA MARIA CARDONA  |   |  | 546 16 16  | CORNARE                              |
| NELLY (Sin más datos)  |   | No suministrado.                                 | No suministrado  | Hija de la señora DALILA, interesada |
| 23. OBJETO:  |   |  |  |                                      |
| Realizar visita de control y seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe técnico 112-1099 del 17 de junio de 2015.  |   |  |  |                                      |
| 24. ANTECEDENTES:  |   |  |  |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Queja ambiental SCQ-131-0404-2015 del 29 de mayo de 2015, en donde la interesada manifiesta que en su predio realizaron una intervención de cauce a una fuente de agua con el fin de represarla, dicha actividad la realizaron con costales llenos de limo.</li> <li>• Informe técnico 112-1099 del 17 de junio de 2015, en donde se concluyó: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En la vereda San Isidro, sector La Porra, del municipio de Guarne, el señor ANTONIO OSSA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 8.431.630, realizó una intervención de cauce con instalación de costales, en fuente hidrica sin nombre y capta el agua de manera ilegal mediante una tubería de 2", aproximadamente.</li> <li>✓ La captación del recurso es para uso doméstico, según lo mencionado por el señor OSSA.</li> <li>✓ Según los habitantes del sector, la vereda cuenta con servicio de acueducto veredal.</li> <li>✓ El señor OSSA, en conversaciones telefónicas manifestó que retirará los costales y la tubería de 2", aproximadamente.</li> </ul> </li> </ul> |   |  |  |                                      |

25. OBSERVACIONES:

**Respecto a las recomendaciones del Informe técnico 112-1099 del 17 de junio de 2015:**

*Retirar de manera inmediata los costales y la tubería de 2", aproximadamente; de requerir el recurso, tramitar el permiso de concesión de aguas superficiales ante La Corporación.*

- Se retiraron los costales y las tuberías que se encontraban en la fuente hídrica que discurre por el sector.



**Ilustración 1- Fuente hídrica sin costales ni tuberías**

Verificación de Requerimientos o Compromisos:

| ACTIVIDAD  | FECHA CUMPLIMIENTO   | CUMPLIDO |    |         | OBSERVACIONES  |
|--|----------------------|----------|----|---------|--|
|  |                      | SI       | NO | PARCIAL |  |
| Retirar de manera inmediata los costales y la tubería de 2", aproximadamente; de requerir el recurso, tramitar el permiso de concesión de aguas superficiales ante La Corporación. | 18 de agosto de 2015 | X        |    |         | Fueron retiradas los costales y tuberías. No se está realizando captación del recurso hídrico. |

26. CONCLUSIONES:

Se cumplió con la recomendación dada en el Informe técnico 112-1099 del 17 de junio de 2015, ya que se retiraron los costales y tuberías en la fuente hídrica.

27. RECOMENDACIONES:

Remitir a la división jurídica de servicio al cliente para lo de su competencia.

28. ACTUACIÓN SIGUIENTE:

|   |      |     |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|
| a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha:   |      | Día | Mes | Año |
| b. El señor (a): _____ debe presentarse en las Oficinas en CORNARE ubicadas en _____ a dar versión por la presunta Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora:                       | Hora | Día | Mes | Año |
| c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si no requiere actuación, se remitirá copia del informe técnico con el respectivo oficio al usuario) |      | SI  | NO  |     |
|   |      | X   |     |     |

29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACIÓN SIGUIENTE: ABOGADO/CLIENTE

30. FIRMAS:

| Elaboró (Técnico de CORNARE) |                   | Revisó: (Coordinador de Grupo de Área) |  | Aprobó: (Jefe inmediato funcionario de Dependencia o Coordinador del Grupo) |                    |
|------------------------------|-------------------|--|--|---|--------------------|
| Nombre                       | ANA MARIA CARDONA | Nombre                                 |  | Nombre  | RUTH MARINA OCAMPO |
| Firma:                       |                   | Firma:                                 |  | Firma:  |                    |
| Fecha:                       | 24/09/15          | Fecha:                                 |  | Fecha:  | 24/08/2015         |

31. ANEXOS