

1. Asunto:	Verificación y cumplimiento	X	Evaluación de información	Evaluación de recurso	Evaluación descargos
	Valoración Sanción		Seguimiento Licencia Ambiental	Control y seguimiento	Otro:
2. Radicado y Fecha:	Informe Técnico 112-1893-2015 de septiembre 30 de 2015				
3. Municipio y código:	El Retiro / 5607	4. Vereda y Código:	Los Salados / 050160702060		
5. Paraje o Sector:	NA	6. Nombre proyecto:	NA		
7. Actividad:	Vertimiento de aguas residuales.		Queja: SCQ-131-0797-2015		
8. Nombre del Predio:	NA		9. Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI) NA		
10. Localización exacta donde se presenta el asunto:					
Llegar al éxito express en el sector Carabanchel, luego llegar hasta cuatro esquinas, preguntar por el sector Colomboquideas y ahí preguntar por el señor David Correa. (casa con flores encima de la portada a mano derecha)					
11. Coordenadas planas	X: 841825,325		Y: 1165304,288		Z: 2196
Proyección: Magna Colombia Bogotá					
12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código:	Subcuenca Chuscal / 23080106005				
13. Nombre del presunto infractor:	David Correa				
14. C.C o NIT del presunto infractor:	Sin datos	15. Dirección y teléfono del presunto infractor:	Cel. 3113542312		
16. Nombre del interesado o del titular del permiso, licencia o autorización:	Anónimo				
17. C.C o NIT del interesado:	Sin datos	18. Dirección y teléfono del interesado:	Sin datos		
19. Expediente No:	056070322672		20. Relacionado con otros Expediente NA		
21. Fecha de la visita:	18 de noviembre de 2015				
22. Personas que participan en la visita:					
Nombre y Apellido		Cédula	Teléfono		En Calidad de
David Correa		Sin datos	3113542312		Presunto Infractor
Maritza Sánchez Arias		1035913706	5461616		Técnica Cornare
23. OBJETO:					
Realizar visita de control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades recomendadas en informe técnico con radicado 112-1893-2015 del 30 de septiembre de 2015					
24. ANTECEDENTES:					
- SCQ-131-0797-2015 de 15 de septiembre de 2015, por medio de la cual se solicita visita debido a que en el sitio hay un pozo séptico que está generando afectación ambiental, además en la parte de abajo hay una fuente hídrica que podría verse afectada. - Informe técnico 112-1893-2015 de 30 septiembre de 2015, mediante el cual se concluyó lo siguiente ✓ Se videncia un pozo séptico colmatado realizando vertimiento directamente al suelo ✓ En el lugar se perciben malos olores.					
Por lo anterior, se recomendó lo siguiente:					
AL SEÑOR DAVID CORREA:					
✓ Realizar mantenimiento y limpieza del sistema séptico de tal forma que se suspenda el vertimiento al suelo.					

25 OBSERVACIONES:

- El día 18 de noviembre se realizó visita al lugar mencionado con el fin de verificar las medidas que se habían tomado para dar solución a la problemática de vertimientos que se estaba presentando, la visita fue acompañada por el señor David Correa presunto infractor y propietario de la vivienda, en el lugar se pudo evidenciar que se tomaron medidas que dieron solución a los vertimientos que se estaban generando, la medida que se implementó fue la construcción de un nuevo pozo séptico el cual fue construido técnicamente, dicho sistema cuenta con trampa de grasas, tres compartimentos y un campo de infiltración.
- El pozo séptico con que se contaba anteriormente fue clausurado, los lodos fueron bombeados por un camión quien posteriormente se encargaría de su disposición final, el señor Correa manifiesta no recordar el nombre de la empresa a la cual pertenece el cambio que le prestó el servicio.
- Se pudo verificar que ya no se presentan vertimientos en el lugar como tampoco malos olores.



Imagen 1,2 y 3. Sistema séptico y campo de infiltración construido en la vivienda del señor David Correa.

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan-Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento

ACTIVIDAD	FECHA CUMPLIMIENTO	CUMPLIDO			OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIAL	
Realizar mantenimiento y limpieza del sistema séptico de tal forma que se suspenda el vertimiento al suelo.	18/11/215	X			Se dio solución a la problemática de vertimientos que se estaba presentando en la vivienda del señor David Correa.

26. CONCLUSIONES:

- Se construyó un nuevo sistema de tratamiento para las aguas residuales que se generan en la vivienda del señor David Correa, dicha construcción dio solución a la problemática de vertimientos que se estaba generando.
- Por lo anterior no se evidencian afectaciones que sean objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación.



27. RECOMENDACIONES:

Remitir al área jurídica para lo de su conocimiento y competencia.

28. ACTUACIÓN SIGUIENTE:

- a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha: Día Mes Año
- b. El señor (a): debe presentarse en las Oficinas Hora Día Mes Año
en CORNARE ubicadas en a dar versión por la presunta
- Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora:
- c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si SI NO
no requiere actuación, se remitirá copia del informe técnico con el respectivo oficio al usuario) X

29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACIÓN SIGUIENTE: ABOGADO/CLIENTE

30. FIRMAS:

Elaboró (Técnico de CORNARE)		Revisó: (Coordinador de Grupo de Área)		Aprobó: (Jefe inmediato funcionario de Dependencia o Coordinador del Grupo)	
Nombre	MARITZA SÁNCHEZ ARIAS	Nombre		Nombre	RUTH MARINA OCAMPO P
Firma:		Firma:		Firma:	Ruth Marina Ocampo P
Fecha:	25-11-2015	Fecha:		Fecha:	26/11/2015