

INFORME TÉCNICO No. SEGUIMIENTO A PLANES DE CUMPLIMIENTO Y PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES
16 ENE 2015

1. Asunto:	Verificación y cumplimiento	X	Evaluación de información	Evaluación de recurso	Control y seguimiento
	Evaluación descargos		Seguimiento Licencia Ambiental	Otro, Cuál?	
2. Radicado y Fecha:	Informe técnico 112-1554 del 15 de octubre de 2014.				
3. Municipio y código:	Rionegro Cód.: 5318	4. Vereda y Código:	Tres Puertas Cód.: 050161505170		
5. Paraje o Sector:	N.A.	6. Área Operativa:	COPHA__COVIMI__COPI__CODUM__QUEJA X__		
7. Proyecto, Obra o Actividad:	Vertimiento de aguas residuales.				
8. Nombre del Predio:	N.A.	9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI):	N.A.		
10. Localización exacta donde se presenta el asunto:	Vereda de Tres Puertas Municipio de Rionegro, Parcelación Prado Verde, colindante con el CAI de la Policía.				
11. Coordenadas del Predio tomadas con GPS:	X: 850.354,43	Y: 1'170.415,66	Z: 2.112		
	Plancha: N.A	Escala: N.A			
12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código:	Rionegro (parte media) Cód.: 23080111006				
13. Nombre del presunto infractor:	Parcelación Prado Verde				
14. C.C o NIT del presunto infractor:	900134963	15. Dirección y teléfono del presunto infractor:	Vereda de Tres Puertas Municipio de Rionegro, Parcelación Prado Verde, colindante con el CAI de la Policía. Tel.: 562 36 47.		
16. Nombre del interesado o del titular del permiso, licencia o autorización:	Luis Fernando Uribe E.				
17. C.C o NIT del interesado:	Sin más datos.	18. Dirección y teléfono del interesado:	Sin más datos.		
19. Expediente No:	056150318943	20. Relacionado con otros Expediente:	N.A.		
21. Fecha de la visita o elaboración de informe:	Fecha de visita (25 de Noviembre de 2014).				
22. Personas que participan en la visita:					
	Nombre y Apellido	Cédula	Teléfono	En Calidad de	
	Miguel Ángel Bedoya Gutiérrez	15'532.367	313 784 61 91	Encargado de la PTAR	
	Geumar Ignacio Moná Medina	71'387.928	546 16 16	Funcionario de Cornare	
23. Descripción sucinta de antecedentes:	<ul style="list-style-type: none"> • Queja SCQ-131-0213-2014 del 11 de Abril de 2014, mediante la cual se denuncia afectación ambiental por vertimientos de aguas residuales provenientes de la planta de tratamiento de La Parcelación Prado Verde. • Informe técnico 112-0830 del 10 de junio de 2014, mediante el cual se recomienda realizar una revisión con personal técnico calificado a la planta de tratamiento de aguas residuales en donde se verifique si está o no funcionando adecuadamente, y tomar las medidas pertinentes de acuerdo a lo encontrado en el estado actual de la planta. • Informe técnico 112-1230 del 21 de Agosto de 2014, mediante el cual se recomienda: <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizar una revisión con personal técnico calificado a la planta de tratamiento de aguas residuales en donde se verifique si está o no funcionando adecuadamente, y tomar las medidas pertinentes de acuerdo a lo encontrado en el estado actual de la planta. ✓ Allegar a la corporación el permiso de vertimientos • Informe técnico 112-1554 del 15 de Octubre de 2014, mediante el cual se recomienda: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Allegar a la corporación el permiso de vertimientos 				

24. Verificación de Requerimientos o Compromisos:								
ACTIVIDAD	FECHA CUMPLIMIENTO	CUMPLIDO			OBSERVACIONES			
		SI	NO	PARCIAL				
Allegar a la corporación el permiso de vertimientos.	25/11/2014	X			En el momento de la visita se mostró el Radicado de Cornare número 131-0721-2005 del 22 de julio de 2005, mediante el cual se le otorga el permiso de vertimiento a La Parcelación Prado Verde Para un periodo de 10 años.			
25. Otras situaciones detectadas en la visita:								
El usuario dio cumplimiento a lo recomendado por Cornare								
No se evidencian afectaciones ambientales								
26. Recomendaciones:								
➤ Remitir a la oficina jurídica de Cornare para lo de su conocimiento y jurisdicción.								
Tramitar permiso ante la entidad competente:								
CORNARE	<input type="checkbox"/>	ICA	<input type="checkbox"/>	Municipio	<input type="checkbox"/>	Otro (Cuál?):	<input type="text"/>	
Necesita presentar								
Copia de permisos	<input type="checkbox"/>	Caracterizaciones	<input type="checkbox"/>	Diseños	<input type="checkbox"/>			
Otros (Cuáles):								
27. Actuación siguiente:								
a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha:					Día	Mes	Año	
b. El señor (a): _____ debe presentarse en las Oficinas en CORNARE ubicadas en _____ a dar versión por la presunta Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora:					Hora	Día	Mes	Año
c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE					SI	NO		
					X			
28. Anexos (fotografías, diseños, lineamientos, etc):								
No. de folios:								
Notas Aclaratorias:								
a. "En todo caso se le informa al recomendado que una nueva afectación o indebido aprovechamiento de los recursos naturales dentro de éste predio, obra, proyecto o actividad, se tomara como prueba en su contra dentro de un posible proceso sancionatorio ambiental".								
b. "Si el abajo firmante no es responsable directo del proyecto o actividad, deberá informar debidamente y hacer llegar copia de este documento al propietario o representante legal de la obra, proyecto o actividad.								
29. Firmas:								
Por CORNARE:			Por el Usuario:					
Nombre:			Nombre:					
Firma:			Firma:					
30. Observaciones del Usuario:								
31. Validación CORNARE:								
Observaciones Adicionales del técnico que elabora el informe o del funcionario de CORNARE que lo revisa:								
32. Funcionario Asignado Actuación Siguiete: ABOGADO-CLIENTE								
Elaboró (Técnico de CORNARE)		Revisó: (Coordinador de Grupo de Área)		Aprobó: (Jefe inmediato, Jefe de Dependencia o Coordinador del Grupo)				
Nombre:	Geumar Ignacio Moná	Nombre:	Diego Alonso Ospina Urrea.	Nombre:	Ruth Marina Ocampo P.			
Firma:		Firma:		Firma:				
Fecha:	14/01/2015	Fecha:	13/01/2015	Fecha:	14/01/2015			