

1. Asunto:	Atención Queja Ambiental.														
2. Radicado y Fecha:	SCQ-131-0474 del 24 de junio de 2015.														
3. Municipio y código	El Carmen / 5148	4. Vereda y Código:	Aguas Claras / 50114801010												
5. Paraje o Sector:	NA	6. Tipo de afectación ambiental:	Vertimiento de aguas residuales												
7. Proyecto, Obra o Actividad:	NA														
8. Nombre del Predio:	NA	9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI):	NA												
10. Localización exacta donde se presenta el asunto:	En la vía la Ceja-Rionegro sector el Canadá, se entra a mano derecha en el Km 8														
11. Coordenadas del Predio:	X: 856418,025	Y: 1163291,750	Z: 2155												
	Plancha: NA	Escala:	NA												
12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código:	SUBC. LA PEREIRA / 23080103005														
13. Nombre del presunto infractor:	No identificado														
14. C.C o NIT del presunto infractor:	Sin datos	15. Dirección y teléfono del presunto infractor:	Sin datos												
16. Nombre del interesado:	Anónimo														
17. C.C o NIT del interesado:	Sin datos	18. Dirección y teléfono del interesado:	Sin datos												
19. Expediente No:	SCQ-131-0474-2015	20. Relacionado con otros Expediente:	NA												
21. Fecha de la visita o elaboración de informe:	1 de julio de 2015 (visita)														
22. Personas que participan en la visita:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre y Apellido</th> <th>Cédula</th> <th>Teléfono</th> <th>En Calidad de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maritza Sánchez Arias</td> <td>1035913706</td> <td>5461616</td> <td>Técnica Cornare.</td> </tr> </tbody> </table>			Nombre y Apellido	Cédula	Teléfono	En Calidad de	Maritza Sánchez Arias	1035913706	5461616	Técnica Cornare.				
Nombre y Apellido	Cédula	Teléfono	En Calidad de												
Maritza Sánchez Arias	1035913706	5461616	Técnica Cornare.												
23. Principal recurso afectado:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Suelo</th> <th>Agua</th> <th>Aire</th> <th>Flora</th> <th>Fauna</th> <th>Paisaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Suelo	Agua	Aire	Flora	Fauna	Paisaje						
Suelo	Agua	Aire	Flora	Fauna	Paisaje										
24. La actividad está siendo realizada:	Con permiso: <input type="checkbox"/> Sin Permiso: <input type="checkbox"/>														
25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja:	Manifiesta el quejoso que en el sector hay varias fincas que están generando aguas residuales a campo abierto.														
26. Descripción sucinta de antecedentes:	SCQ-131-0474 del 24 de junio de 2015, mediante la cual manifiesta el quejoso anónimo que en el sector hay varias fincas que están generando aguas residuales a campo abierto														
27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:	En la visita realizada no se pudo identificar el lugar exacto donde se genera la supuesta afectación ya que las indicaciones proporcionadas por el quejoso anónimo son lo suficientemente claras para acceder al lugar.														

28. Calificación de las afectaciones:

a. **MATRIZ DE AFECTACIONES:** Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población.

MATRIZ DE AFECTACIONES

ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN LA AFECTACIÓN

BIEN O RECURSO AFECTADO	ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN LA AFECTACIÓN		OBSERVACIONES
	N.A	Acción 2	
Suelo o área protegida	NA		
Aire – Ruido	NA		
Suelo y Subsuelo	NA		
Agua superficial y subterránea	NA		
Flora	NA		
Fauna	NA		
Paisaje (incluye cambios topográficos)	NA		
Uso del suelo	NA		
Infraestructura	NA		
Cultura	NA		
Personas (salud, seguridad, vidas)	NA		
Economía	NA		

R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA

b. Valoración de la importancia de la afectación: Usar Anexo 1 (Valoración Importancia de la Afectación) si la afectación ya ha ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el resultado numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o crítica).

29. Conclusiones:

En la visita realizada no se pudo identificar el lugar exacto donde se genera la supuesta afectación ya que las indicaciones proporcionadas por el quejoso anónimo son lo suficientemente claras para acceder al lugar.

30. Recomendaciones:

- Remitir al área jurídica para lo de su conocimiento y competencia.

Tramitar permiso ante la entidad competente:

CORNARE ICA Municipio Otro (Cuál?):

Necesita presentar

Copia de permisos Caracterizaciones Diseños

31. Actuación siguiente: **ABOGADO-CLIENTE**

a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha:	Día	Mes	Año
b. El señor (a): <input type="text"/>			
debe presentarse en las Oficinas en CORNARE ubicadas en <input type="text"/>			
Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora:			
c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE		SI	NO
		X	

32. Anexos (fotografías, diseños, lineamientos, etc):

No. de folios:

33. Funcionario Asignado Actuación Siguiete: **ABOGADO-CLIENTE**

Elaboró (Técnico de CORNARE)		Revisó: (Coordinador de Grupo de Área)		Aprobó: (Jefe inmediato, Jefe de Dependencia o Coordinador del Grupo)	
Nombre:	MARITZA SANCHEZ ARIAS	Nombre:		Nombre:	RUTH MARINA OCAMPO P.
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	07-07-2015	Fecha:		Fecha:	07/07/2015