



INFORME TÉCNICO DE QUEJA

1. Asunto: Atención a queja ambiental.			
2. Radicado y Fecha: SCQ-131-0579-2015 del 15 de julio de 2015.			
3. Municipio y código: El Carmen de Viboral (05148).		4. Vereda y Código: Betania (50114802025)	
5. Paraje o Sector: Altos de betania.		6. Tipo de afectación: Movimiento de tierra ambiental.	
7. Proyecto, Obra o Actividad: Explanación para futura construcción de vivienda.			
8. Nombre del Predio: No suministrado.		9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): No suministrado.	
10. Localización exacta donde se presenta el asunto: Vía El Carmen- Vereda La Chapa, en la cancha de patinaje se desvía, hasta puente larga, en la "Y" se toma a la izquierda hasta el predio.			
11. Coordenadas del Predio:		X: 863.245	Y: 1.162.916
		Z: 2225	
		Plancha: N.A	Escala: N.A
12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código:			
13. Nombre del presunto infractor: UBER VALENCIA.			
14. C.C o NIT del presunto infractor: No suministrado		15. Dirección y teléfono del presunto infractor: 319'433 45 44	
16. Nombre del interesado: PATRULLERO JESUS ALFONOS PABON ARAQUE.			
17. C.C o NIT del interesado: No suministrado.		18. Dirección y teléfono del interesado: 543 20 40.	
19. Expediente No: SCQ-131-0579-2015		20. Relacionado con otros Expediente: N.A	
21. Fecha de la visita o elaboración de informe: 22 de julio de 2015			
22. Personas que participan en la visita:			
Nombre y Apellido		Cédula	Teléfono
ANA MARIA CARDONA			546 16 16
MAURICIO BEDOYA		No suministrado.	319 433 45 44
MARÍA LEONOR ÁLZATE		No suministrado.	No suministrado.
23. Principal recurso afectado:			
Suelo	<input type="checkbox"/>	Agua	<input checked="" type="checkbox"/>
Aire	<input type="checkbox"/>	Flora	<input type="checkbox"/>
Fauna	<input type="checkbox"/>	Paisaje	<input type="checkbox"/>
24. La actividad está siendo realizada: Con permiso: <input type="checkbox"/> Sin Permiso: <input type="checkbox"/>			
25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja: El interesado manifiesta que se evidenció movimiento de tierras para construcción de carretera y tala de árboles.			
26. Descripción sucinta de antecedentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Queja ambiental SCQ-131-0579-2015 del 15 de julio de 2015, en donde el interesado manifiesta que se evidenció movimiento de tierras para construcción de carretera y tala de árboles.</li> </ul>			
27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al sitio se accede desde la vía El Carmen- Vereda La Chapa, en la cancha de patinaje se desvía, hasta puente larga, en la "Y" se toma a la izquierda hasta el predio.</li> </ul>			



**Ilustración 1- Localización**

- En el sitio se encontró una explanación para vía de acceso a predio, y para futura construcción de vivienda.



**Ilustración 2- Explanación**

- Teniendo en cuenta las imágenes satelitales de Google Earth, en el predio no se observa bosque nativo.



Ilustración 3- Abril de 2013




Ilustración 4- Noviembre de 2014

- El cerramiento se realizó con estacaones en madera, que el señor Valencia compró de la zona, se desconoce la persona que los vendió para tal fin.
- Cerca al movimiento de tierra, discurre una fuente hídrica, que se encuentra libre de sedimentos.




Ilustración 5- Cerramiento con estacaones

- El día 20 de julio de 2015, día anterior a la visita, se presentó alta pluviosidad en la zona, según lo manifestado por la señora María Leonor Álzate, habitante del sector. Dato corroborado en el IDEAM, para el municipio más cercano, Rionegro, que posee gráficos de la lluvia diaria, alrededor de 20 mm de precipitación el 20 de julio.




Ilustración 6- Grafico tomado del IDEAM

28. Calificación de las afectaciones:

- a. **MATRIZ DE AFECTACIONES:** Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población.

**MATRIZ DE AFECTACIONES**

BIEN O RECURSO AFECTADO	ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN LA AFECTACIÓN		OBSERVACIONES
	Acción 1	Acción 2	
	Explicación.		
Suelo o área protegida	N.A		
Aire – Ruido	N.A		
Suelo y Subsuelo	N.A		
Agua superficial y subterránea	N.A		
Flora	N.A		
Fauna	N.A		
Paisaje (incluye cambios topográficos)	N.A		
Uso del suelo	N.A		
Infraestructura	N.A		
Cultura	N.A		
Personas (salud, seguridad, vidas)	N.A		
Economía	N.A		

R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA

- b. Valoración de la importancia de la afectación: Usar Anexo 1 (Valoración Importancia de la Afectación) si la afectación ya ha ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el resultado numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o crítica).

29. Conclusiones:

- En la vereda Betania, del municipio de El Carmen de Viboral, en el predio del señor Uber Valencia, se realizó una explicación de tierra, para adecuación de vía de acceso a lote y lote.

- En el predio no se llevaron a cabo actividades de tala.
- No se observaron sedimentos en la fuente hídrica más cercana, a pesar de que hubo periodos de alta precipitación en la zona.

30. Recomendaciones:

Remitir a la división jurídica para su conocimiento y competencia.

Tramitar permiso ante la entidad competente:

CORNARE  ICA  Municipio  Otro (Cuál?):

Necesita presentar

Copia de permisos  Caracterizaciones  Diseños

31. Actuación siguiente:

a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha:	Día	Mes	Año
b. El señor (a): _____ debe presentarse en las Oficinas _____ a dar versión por la presunta afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora:			
c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE		SI	NO
		X	

32. Anexos (fotografías, diseños, lineamientos, etc):

No. de folios:

33. Funcionario Asignado Actuación Siguiente: **ABOGADO-CLIENTE**

Elaboró (Técnico de CORNARE)		Revisó: (Coordinador de Grupo de Área)		Aprobó: (Jefe inmediato, Jefe de Dependencia o Coordinador del Grupo)	
Nombre:	ANAMARIA CARDONA	Nombre:		Nombre:	RUTH MARINA OCAMPO P.
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	23/07/15	Fecha:		Fecha:	23/07/2015