

1. Asunto: Atención a queja ambiental.			
2. Radicado y Fecha: SCQ-131-0386-2015 del 25 de mayo de 2015.			
3. Municipio y código: El Santuario (05697)		4. Vereda y Código: La Paz (050169708085).	
5. Paraje o Sector: Antigua escuela la paz		6. Tipo de afectación ambiental: Movimiento de tierra.	
7. Proyecto, Obra o Actividad: Movimiento de tierra			
8. Nombre del Predio: No suministrado		9. Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI): No suministrado.	
10. Localización exacta donde se presenta el asunto: Vía El Santuario- Granada, en la antigua escuela La Paz, costado izquierdo, se ingresa hasta encontrar la fuente hidrica.			
11. Coordenadas del Predio:		X: 875.823	Y: 1.169.673
		Plancha: N.A	Escala: N.A
12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código: SUBC. QDAS. MINITAS-VAHITOS (23080437003)			
13. Nombre del presunto infractor: CLARA ELENA RAMIREZ			
14. C.C o NIT del presunto infractor: 43.643.994		15. Dirección y teléfono del presunto infractor: 310 526 38 55	
16. Nombre del interesado: MARIA OLIVIA GOMEZ LOPEZ			
17. C.C o NIT del interesado: 21.776.889		18. Dirección y teléfono del interesado: 531 85 79	
19. Expediente No: SCQ-131-0386-2015		20. Relacionado con otros Expediente: N.A	
21. Fecha de la visita o elaboración de informe: 01 de junio de 2015 (fecha de la visita)			
22. Personas que participan en la visita:			
Nombre y Apellido	Cédula	Teléfono	En Calidad de
ANA MARIA CARDONA		546 16 16	CORNARE
CLARA ELENA RAMIREZ	43.643.994	310 526 38 55	Presunta infractora.
23. Principal recurso afectado:			
Suelo ☐	Agua ☒	Aire ☐	Flora ☐
			Fauna ☐
			Paisaje ☐
24. La actividad está siendo realizada: Con permiso: ☐ Sin Permiso: ☐			
25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja: La interesada manifiesta que en representación de la familia instaura queja, debido a que se está realizando movimiento de tierra con maquinaria pesada, con este se intervino una montaña, dañando bosque nativo, el daño se realiza en el predio de los interesados.			
26. Descripción sucinta de antecedentes: • Queja ambiental SCQ-131-0386-2015 del 25 de mayo de 2015, en donde la interesada manifiesta que en representación de la familia instaura queja; debido a que se está realizando movimiento de tierra con maquinaria pesada, con este se intervino una montaña, dañando bosque nativo, el daño se realiza en el predio de los interesados.			
27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: • Al sitio se accede desde la vía El Santuario- Granada, en la antigua escuela La Paz, costado izquierdo, se ingresa hasta encontrar la fuente hidrica.			




Ilustración 1- Localización

- En el sitio, se encontró un movimiento de tierra, producto de una extracción de material, tipo cantera.



Ilustración 2- Cantera

- El sitio se encuentra en proceso de revegetalización.



Ilustración 3- Proceso de revegetalización

- De acuerdo a lo manifestado por la señora CLARA ELENA RAMÍREZ, la extracción fue realizada alrededor de los años 2009-2010.
- En las imágenes satelitales de Google Earth, se observa que esta extracción fue anterior a noviembre de 2014.
- No se observan afectaciones ambientales al recurso hídrico.

28. Calificación de las afectaciones:

- a. **MATRIZ DE AFECTACIONES:** Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad, son los más nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población.

MATRIZ DE AFECTACIONES

BIEN O RECURSO AFECTADO	ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN LA AFECTACIÓN		OBSERVACIONES
	Acción 1	Acción 2	
	Movimiento de tierra		
Suelo o área protegida	N.A		
Aire – Ruido	N.A		
Suelo y Subsuelo	N.A		
Agua superficial y subterránea	N.A		
Flora	N.A		
Fauna	N.A		
Paisaje (incluye cambios topográficos)	N.A		
Uso del suelo	N.A		
Infraestructura	N.A		
Cultura	N.A		
Personas (salud, seguridad, vidas)	N.A		
Economía	N.A		

R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA

- b. Valoración de la importancia de la afectación: Usar Anexo 1 (Valoración Importancia de la Afectación) si la afectación ya ha ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el resultado numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o crítica).

29. Conclusiones:

- Con la extracción de material de tipo cantera, realizada en años anteriores, no se está presentando afectaciones al recurso hídrico, Quebrada Minitas, que discurre por la zona.

30. Recomendaciones:

Remitir a la división jurídica de servicio al cliente para lo de su competencia.

Tramitar permiso ante la entidad competente:			
CORNARE	ICA	Municipio	Otro (Cuál?):
Necesita presentar			
Copia de permisos	Caracterizaciones	Diseños	
31. Actuación siguiente:			
a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha:		Día	Mes Año
b. El señor (a):		debe presentarse en las Oficinas	
en CORNARE ubicadas en		a dar versión por la presunta	
Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora:			
c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE		SI	NO
		X	
32. Anexos (fotografías, diseños, lineamientos, etc):			
No. de folios:			
33. Funcionario Asignado Actuación Siguiente: ABOGADO CLIENTE			
Elaboró (Técnico de CORNARE)		Revisó: (Coordinador de Grupo de Área)	
Nombre:	ANA MARIA CARDONA	Nombre:	Aprobó: (Jefe inmediato, Jefe de Dependencia o Coordinador del Grupo)
Firma:		Firma:	RUTH MARINA OCAMPO P.
Fecha:	10/06/15	Fecha:	22/06/2015

2015 MAY 26 AM 9:26

RADICADO No.

SCQ-131-0386-2015

RECEPCION DE QUEJA AMBIENTAL

1. FECHA: 25 de Mayo de 2015

HORA: 3:30 p.m

25 MAY 2015

2. INTERESADO (S): FAMILIA GOMEZ LOPEZ- MARIA OLIVA GOMEZ LOPEZ C.C 21.776.889 TEL: 531 8579-314 772 72 13
Dirección: emegome18@gmail.com

3. LOCALIZACION DE LOS HECHOS: MUNICIPIO: EL SANTUARIO VEREDA: EL VERGEL
PARAJE O SECTOR: DESCRIPCION COMO SE ACCEDE AL LUGAR Y/O A QUIEN SE LE SOLICITA: AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA ANTES DEL PEAJE DEL SANTARIO A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRADA A GRANDA, 500 METROS DESPUES DE LA ESCUELA LA PAZ, EN LA FINCA EL CARMELO. COMUNICARSE CON LA INTERESADA PARA ORIENTAR LA VISITA.

4. DESCRIPCION CLARA DE LOS HECHOS: LA INTERESADA MANIFIESTA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA FAMILIA INSTAURA QUEJA, DEBIDO A QUE SE ESTA REALIZANDO MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA PESADA, CON ÉSTE SE INTERVINO UNA MONTAÑA, DAÑANDO BOSQUE NATIVO, EL DAÑO SE REALIZA EN EL PREDIO DE LOS INTERESADOS SIN AUTORIZACIÓN ALGUNA.

5. RECURSO NATURAL AFECTADO: AGUA __ SUELO __ AIRE __ FLORA X PAISAJE __ FAUNA __

6. AFECTACIÓN AMBIENTAL:
CONTAMINACION DEL AGUA ☐ TALA BOSQUE NATURAL NATIVO ☐ DESCORTEZADO DE
ÁRBOLES ☐ OLORES ☐ TALA O PODA
QUEMAS ☐ MOVIMIENTO DE TIERRAS ☐ RUIDO ☐ RETIRO A FUENTES HÍDRICAS
ARBOLES ☐ CONFLICTOS POR USO DEL AGUA ☐ MINERIA ☐ EMISIÓN DE PARTICULAS ☐ MOVIMIENTO DE TIERRAS ☐ RUIDO ☐ RETIRO A FUENTES HÍDRICAS
EMISION ATMOSFÉRICA ☐ CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS ☐ USO ILEGAL DEL AGUA
SIN OBRA DE CAPTACIÓN ☐ INTERVENCIÓN DE CAUCE ☐ MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES
MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS ☐
OTROS: ¿Cuál?

7. PRESUNTO (S) INFRACTOR (ES) : OLGA ELENA RAMIREZ VIUDA DE ZULUAGA.

8. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECEPCIONA LA QUEJA: Lina Cardona. Servicio al Cliente.

9. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON ESTA QUEJA: (DILIGENCIA SERVICIO AL CLIENTE)

SE HA PRESENTADO LA DENUNCIA A OTRAS DEPENDENCIAS: SI __ CUAL (S) __
CUANDO __ No. RADICADO __ DE __
EL ASUNTO TIENE ALGUN TRAMITE ANTE CORNARE SI __ NO __ No. EXPEDIENTE __
TIENE RELACION CON OTROS EXPEDIENTES: No: __, No: __, No: __

10. PRIORIDAD: 1 __ 2 X 3 __

TÉCNICO ASIGNADO: Ana Maria Cardona R.
FUNCIONARIO AUTORIZADO PARA LA ASIGNACIÓN: No?

DIGITALIZADO