

1. Asunto:		Atención de Queja Ambiental.	
2. Radicado y Fecha:		SCQ-131-0355-2015 de 19 de mayo de 2015	
3. Municipio y código:		Guarne/ 5318	4. Vereda y Código: Hojas Anchas/ 050131802065
5. Paraje o Sector:		NA	6. Tipo de afectación ambiental: Vertimientos de aguas residuales
7. Proyecto, Obra o Actividad:		SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	
8. Nombre del Predio:		NA	9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): NA
10. Localización exacta donde se presenta el asunto:			
Autopista Medellín-Bogotá, ingresa por la sede de Nacional, pasar por un puente, continúa hasta encontrar una "Y" con unos rieles a mano derecha, tomar la próxima entrada que hay a mano izquierda y continuar por esta vía hasta llegar a un puente pequeño, desvío a mano izquierda, esta conduce a la casa que construyó.			
11. Coordenadas del Predio:		X: 850.394,613	Y: 1.182.348,140
		Z: 2.147	
		Plancha: NA	Escala: NA
12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código:		SUBC. LA MOSCA/ 23080114005	
13. Nombre del presunto infractor: DARIO (mayordomo de la finca los caballos)			
14. C.C o NIT del presunto infractor:		Sin datos	15. Dirección y teléfono del presunto infractor: Sin datos
16. Nombre del interesado:		Anónimo.	
17. C.C o NIT del interesado:		Sin datos	18. Dirección y teléfono del interesado: Sin datos
19. Expediente No:		SCQ-131-0355-2015	20. Relacionado con otros Expediente: NA
21. Fecha de la visita o elaboración de informe:		27 de mayo de 2015 (visita)	
22. Personas que participan en la visita:			
Nombre y Apellido		Cédula	Teléfono
			En Calidad de
Maritza Sánchez Arias		1035913706	5461616
			Técnica de Cornare.
23. Principal recurso afectado:			
Suelo		Agua	Aire
		Flora	Fauna
		Paisaje	
24. La actividad está siendo realizada: Con permiso: Sin Permiso:			
25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja:			
El interesado anónimo manifiesta que se construyó una vivienda y al parecer no tiene pozo séptico, ya que están vertiendo aguas al predio y estas discurren hasta llegar a la vía principal.			
26. Descripción sucinta de antecedentes:			
SCQ-131-0355-2015 de 19 de mayo de 2015, mediante la cual el interesado anónimo manifiesta que se construyó una vivienda y al parecer no tiene pozo séptico, ya que están vertiendo aguas al predio y estas discurren hasta llegar a la vía principal.			

27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:

- El día 27 de mayo de 2015, se visitó el lugar antes mencionado con el fin de identificar la presunta afectación ambiental, sin embargo esta no pudo ser identificada.
- En la visita se contactó a varias personas del sector para indagar sobre el vertimiento mencionado por el usuario anónimo, pero ninguno conocía sobre el tema.
- Se visitó las viviendas nuevas del sector, pero ninguna de estas está habitada, los vecinos manifiestan que dichas viviendas nuevas tienen pozo séptico para cuando sean habitadas.
- Se hizo un recorrido por la vía del sector para identificar el vertimiento que según el usuario anónimo discurre por esta vía pero no se evidenció tal afectación.



Imagen 1. Vía mencionada por el usuario y pozo séptico del sector, (no se evidencias afectaciones ambientales)

28. Calificación de las afectaciones:

a. **MATRIZ DE AFECTACIONES:** Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población.

MATRIZ DE AFECTACIONES

BIEN O RECURSO AFECTADO	ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN LA AFECTACIÓN		OBSERVACIONES
	Acción 1	Acción 2	
	N.A		
Suelo o área protegida	NA		
Aire – Ruido	NA		
Suelo y Subsuelo	NA		
Agua superficial y subterránea	NA		
Flora	NA		
Fauna	NA		
Paisaje (incluye cambios topográficos)	NA		
Uso del suelo	NA		
Infraestructura	NA		
Cultura	NA		
Personas (salud, seguridad, vidas)	NA		
Economía	NA		

R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA

Valoración de la importancia de la afectación: Usar Anexo 1 (Valoración Importancia de la Afectación) si la afectación ya ha ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el resultado numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o crítica).

29. Conclusiones:

- En la visita realizada el día 27 de mayo de 2015 al lugar mencionado por el usuario anónimo, no se evidenció ninguna afectación ambiental.
- Se contactó a vecinos del sector para indagar por el vertimiento mencionado pero ninguno tenía conocimiento del tema, mencionaron además que las viviendas del sector, cuentan con pozos sépticos.
- se visitó varias viviendas del sector que coinciden con las indicaciones dadas por el usuario anónimo, pero estas no estaban habitadas, los vecinos manifiestan no conocer al presunto infractor.

30. Recomendaciones:

- Remitir al área jurídica para lo de su conocimiento y competencia.

Tramitar permiso ante la entidad competente:

CORNARE ICA Municipio Otro (Cuál?):

Necesita presentar

Copia de permisos Caracterizaciones Diseños

31. Actuación siguiente: **Abogado-Cliente**

	Día	Mes	Año
a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha:			
b. El señor (a):			
en CORNARE ubicadas en			
Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora:			
c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE		SI	NO
		X	

32. Anexos (fotografías, diseños, lineamientos, etc):

No. de folios:

33. Funcionario Asignado Actuación Siguiente: **ABOGADO-CLIENTE.**

Elaboró (Técnico de CORNARE)		Revisó: (Coordinador de Grupo de Área)		Aprobó: (Jefe inmediato, Jefe de Dependencia o Coordinador del Grupo)	
Nombre:	MARITZA SÁNCHEZ ARIAS	Nombre:		Nombre:	RUTH MARINA OCAMPO P.
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	16-06-2015	Fecha:		Fecha:	20/06/2015