

1. Asunto: Atención a queja ambiental.
2. Radicado y Fecha: SCQ-131-0423-2015 del 09 de junio de 2015.
3. Municipio y código: El Carmen (05148).
4. Vereda y Código: Camargo (050114802035).
5. Paraje o Sector: Cuchillitas.
6. Tipo de afectación ambiental: Ocupación de cauce.
7. Proyecto, Obra o Actividad: N.A
8. Nombre del Predio: N.A
9. Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI): No suministrado.
10. Localización exacta donde se presenta el asunto:

Desde la zona urbana, se toma la Carrera 33, se ingresa por la calle 24 A, se gira la primera a la izquierda, carrera 34, portón verde predio del señor JOSE ANGEL PEREZ.

11. Coordenadas del Predio: X: 860.540 Y: 1.163.878 Z: 2147
 Plancha: N.A Escala: N.A
12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código: SUBC. LA PEREIRA (23080103005).
13. Nombre del presunto infractor: DAVID GOMEZ MONTOYA
14. C.C o NIT del presunto infractor: No Suministrado
15. Dirección y teléfono del presunto infractor: No suministrado
16. Nombre del interesado: JOSE ANGEL PEREZ
17. C.C o NIT del interesado: 71.112.980
18. Dirección y teléfono del interesado: 311 624 07 63
19. Expediente No: SCQ-131-0423-2015
20. Relacionado con otros Expediente: N.A
21. Fecha de la visita o elaboración de informe: 11 de junio de 2015 (fecha de visita).
22. Personas que participan en la visita:

Nombre y Apellido	Cédula	Teléfono	En Calidad de
ANA MARIA CARDONA		546 16 16	CORNARE
JOSE ANGEL PEREZ		311 624 07 63	Interesado

23. Principal recurso afectado:
 Suelo ☐ Agua ☐ Aire ☐ Flora ☐ Fauna ☐ Paisaje ☐

24. La actividad está siendo realizada: Con permiso: ☐ Sin Permiso: ☐

25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja:


El interesado manifiesta que existe una posible ocupación de cauce por su colindante, el cual está generando inundación en su terreno.

26. Descripción sucinta de antecedentes:

- Queja ambiental SCQ-131-0423-2015 del 09 de junio de 2015, en donde el interesado manifiesta que existe una posible ocupación de cauce por su colindante, el cual está generando inundación en su terreno.

27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:

- Al sitio se accede desde la zona urbana, se toma la Carrera 33, se ingresa por la calle 24 A, se gira la primera a la izquierda, carrera 34, portón verde predio del señor JOSE ANGEL PEREZ.



- 

- Centros Poblados
- Áreas Urbanas
- Veredas
- Municipios
- Concejos

THESE RESEARCH RESULTS HAVE BEEN PRESENTED AT THE 1997 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE PHYSICS OF HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS, BEIJING, CHINA, AND AT THE 1997 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE PHYSICS OF HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS, BEIJING, CHINA.

471 1790-1800: 1790-1800

Ilustración 2- Localización Quebrada Cuchillitas

- En este predio, se encuentra la fuente hídrica sin un cauce definido.



Ilustración 3- Quebrada Cuchillitas

- Aguas arriba del predio se observó que la Quebrada Cuchillitas, discurre con un cauce definido por una sección de un ancho promedio de 0.50 m.



Ilustración 4- Aguas arriba

- El predio en el momento es usado para actividades de la agroindustria, como ganadería y porcicultura.




Ilustración 5- Actividades de agroindustria

- En este predio y en el predio aguas abajo, se observaron algunos árboles en la zona inundada.



Ilustración 6- Aguas abajo

28. Calificación de las afectaciones:

- a. **MATRIZ DE AFECTACIONES:** Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población.

MATRIZ DE AFECTACIONES

BIEN O RECURSO AFECTADO	ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN LA AFECTACIÓN		OBSERVACIONES
	Acción 1	Acción 2	
Suelo o área protegida	N.A		
Aire – Ruido	N.A		
Suelo y Subsuelo	N.A		
Agua superficial y subterránea	N.A		
Flora	N.A		
Fauna	N.A		
Paisaje (incluye cambios topográficos)	N.A		
Uso del suelo	N.A		
Infraestructura	N.A		
Cultura	N.A		
Personas (salud, seguridad, vidas)	N.A		
Economía	N.A		

R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA

b. Valoración de la importancia de la afectación: Usar Anexo 1 (Valoración Importancia de la Afectación) si la afectación ya ha ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el resultado numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o crítica).

29. Conclusiones:

- La fuente hídrica, Quebrada Cuchillitas, vereda Camargo del municipio de El Carmen de Viboral, se encuentra sin cauce definido en el predio del señor JOSE ANGEL PEREZ, además algunos árboles, lo que ocasiona el proceso de inundación en la parte baja del predio, como un represamiento filtrante, que retiene sedimentos.
- En lo observado en la visita, no se encontraron afectaciones a los recursos naturales.

30. Recomendaciones:

Remitir a la división jurídica de servicio al cliente para su conocimiento y competencia.

Tramitar permiso ante la entidad competente:

CORNARE ☐ ICA ☐ Municipio ☐ Otro (Cuál?):

Necesita presentar

Copia de permisos ☐ Caracterizaciones ☐ Diseños ☐

31. Actuación siguiente:

a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha:	Día	Mes	Año
b. El señor (a): en CORNARE ubicadas en Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora:			
c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE		SI X	NO

32. Anexos (fotografías, diseños, lineamientos, etc):

No. de folios:

33. Funcionario Asignado Actuación Siguiente: **ABOGADO- CLIENTE**

Elaboró (Técnico de CORNARE)	Revisó: (Coordinador de Grupo de Área)	Aprobó: (Jefe inmediato, Jefe de Dependencia o Coordinador del Grupo)
Nombre: ANA MARIA CARDONA	Nombre:	Nombre: RUTH MARINA OCAMPO P.G
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 30/06/15	Fecha:	Fecha: 30/06/2015