

INFORME TÉCNICO DE QUEJA

12 AGO 2015

1. Asunto:	Atención Queja Ambiental.		
2. Radicado y Fecha:	SCQ-131-0627-2015 de 28 de julio de 2015		
3. Municipio y código	Guarne / 5318	4. Vereda y Código:	Chaparral / 50131801025
5. Paraje o Sector:	N.A	6. Tipo de afectación ambiental:	N.A
7. Proyecto, Obra o Actividad:	N.A		
8. Nombre del Predio:	N.A	9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI):	N.A
10. Localización exacta donde se presenta el asunto:			
Autopista Medellín – Bogotá entrada a la vereda Chaparral , pasar por el colegio y al lado hay una entrada a mano izquierda, continuar hasta el fondo, al lado del cultivo de plantas aromáticas se ingresa a mano izquierda, y ahí está la vivienda del señor Albeiro Montoya.			
11. Coordenadas del Predio:		X: 853.643,199	Y: 1.181.255,232
		Z: 2.113	
		Plancha:	N.A
		Escala:	N.A
12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código:		Subcuenca La Mosca / 23080114005	
13. Nombre del presunto infractor:		Albeiro Montoya.	
14. C.C o NIT del presunto infractor:	Sin datos	15. Dirección y teléfono del presunto infractor:	Sin datos
16. Nombre del interesado:		José Gabriel Robledo Villegas (1) – Gloria Stela López García (2)	
17. C.C o NIT del interesado:	Cc (1) : 8353651 Cc (2) : 32477397	18. Dirección y teléfono del interesado:	Tel: 5300776
19. Expediente No:	SCQ-131-0627-2015 de 28 de julio de 2015	20. Relacionado con otros Expediente:	N.A
21. Fecha de la visita o elaboración de informe:		6 de agosto de 2015 (visita)	
22. Personas que participan en la visita:			
Nombre y Apellido		Cédula	Teléfono
José Gabriel Robledo.		8353651	3116302005
Bernarda Montoya		43424439	Sin datos
Maritza Sánchez Arias		1035913706	5461616
23. Principal recurso afectado:			
Suelo	Agua	Aire	Flora
			Fauna
			Paisaje
24. La actividad está siendo realizada:			
Con permiso:		Sin Permiso:	
25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja:			
Los interesados manifiestan que se construyó una vivienda que al parecer está haciendo las descargas de agua residuales directamente a una fuente que discurre por el sitio. Verificar si tienen sistema séptico.			
26. Descripción sucinta de antecedentes:			
SCQ-131-0627-2015 de 28 de julio de 2015, mediante la cual los interesados manifiestan que se construyó una vivienda que al parecer está haciendo las descargas de agua residuales directamente a una fuente que discurre por el sitio. Verificar si tienen sistema séptico.			

27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:

El día 6 de agosto se realizó visita a predios del señor Albeiro Montoya y se identificó lo siguiente:

- La visita fue guiada por la señora Bernarda Montoya, hermana del señor Albeiro Montoya.
- Se realizó recorrido por el predio en el cual actualmente se está construyendo una vivienda de dos pisos, durante el recorrido se pudo evidenciar que se están realizando las conexiones para el tratamiento de las aguas residuales a un pozo séptico con que cuenta el señor Albeiro Montoya en otra propiedad y el cual presta servicio a 4 viviendas más.
- Durante el recorrido no se evidenciaron afectaciones ambientales que sean objeto de control y seguimiento por parte de La Corporación.



Imagen 1. Tuberías que conducirán aguas residuales hasta el pozo séptico.



Imagen 2. Pozo Séptico que recibirá las aguas residuales de la propiedad del señor Albeiro Montoya.

28. Calificación de las afectaciones:

- a. **MATRIZ DE AFECTACIONES:** Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población.

MATRIZ DE AFECTACIONES

BIEN O RECURSO AFECTADO	ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN LA AFECTACIÓN		OBSERVACIONES
	Acción 1	Acción 2	
	N.A		
Suelo o área protegida	N.A		
Aire – Ruido	N.A		



Flora	N.A	
Fauna	N.A	
Paisaje (incluye cambios topográficos)	N.A	
Uso del suelo	N.A	
Infraestructura	N.A	
Cultura	N.A	
Personas (salud, seguridad, vidas)	N.A	
Economía	N.A	

R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA

b. Valoración de la importancia de la afectación: Usar Anexo 1 (Valoración Importancia de la Afectación) si la afectación ya ha ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el resultado numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o crítica).

29. Conclusiones:

- El señor Albeiro Montoya, cuenta un sistema séptico el cual comparte con 5 viviendas más para el tratamiento de las aguas residuales que se producirán en una vivienda de dos pisos que está construyendo.
- No se evidencian afectaciones ambientales que sean objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación.

30. Recomendaciones:

- Remitir al área Jurídica para lo de su conocimiento y competencia.

Tramitar permiso ante la entidad competente: **ABOGADO-CLIENTE**

CORNARE ICA Municipio Otro (Cuál?):

Necesita presentar

Copia de permisos Caracterizaciones Diseños

31. Actuación siguiente:

a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha:	Día	Mes	Año
b. El señor (a):			
en CORNARE ubicadas en	debe presentarse en las Oficinas a dar versión por la presunta		
Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora:			

c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE	SI	NO
	X	

32. Anexos (fotografías, diseños, lineamientos, etc):

No. de folios:

33. Funcionario Asignado Actuación Siguiente: **ABOGADO-CLIENTE**

Elaboró (Técnico de CORNARE)		Revisó: (Coordinador de Grupo de Área)		Aprobó: (Jefe inmediato, Jefe de Dependencia o Coordinador del Grupo)	
Nombre:	MARITZA SÁNCHEZ ARIAS.	Nombre:		Nombre:	JAVIER VALENCIA GONZALEZ
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	11-08-2015	Fecha:		Fecha:	

